

河南省 2019 年 10 月份县级地表水型饮用水水源保护区 环境问题清理整治工作进展情况（清单内）统计表

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
1	郑州市	巩义市	坞罗水库	县级	二级	生活面源污染	西村镇坞罗社区 4 栋楼房目前居住 260 人	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
2	郑州市	巩义市	坞罗水库	县级	二级	工业企业	巩义市新星磷化有限责任公司	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
3	郑州市	荥阳市	黄河王村	县级	一级	旅游餐饮	古柏渡旅游区滑草项目 1 个	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
4	郑州市	荥阳市	黄河王村	县级	一级	码头	古柏渡旅游区码头 1 个	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
5	郑州市	荥阳市	黄河王村	县级	一级	旅游餐饮	古柏渡旅游区蹦极项目 1 个	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
6	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	农业面源污染	登封境内景店村二级保护区农业种植	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥农药等非点源污染, 逐步实施退耕还林, 加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%
7	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	农业面源污染	土门村二级保护区农业种植	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥农药等非点源污染, 逐步实施退耕还林, 加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%
8	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	生活面源污染	登封境内景店村二级保护区内生活面源污染	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
9	郑州市	新密市	李湾水库	县级	一级	农业面源污染	闫沟村一级保护区农业种植	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥农药等非点源污染, 逐步实施退耕还林, 加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
10	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	农业面源污染	月台村二级保护区农业种植	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥农药等非点源污染, 逐步实施退耕还林, 加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%
11	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	生活面源污染	寨脖村二级保护区生活垃圾、生活污水、居民区户家庭散养鸡、鸭、猪等畜禽产生的粪便处置不规范	生活污水、生活垃圾收集处理, 养殖废弃物资源化利用	2019-12-31		已完成	是	100%
12	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	生活面源污染	闫沟村二级保护区内生活污水、生活垃圾处置不规范	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
13	郑州市	新密市	李湾水库	县级	一级	农业面源污染	月台村一级保护区内有 320 亩耕地	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥农药等非点源污染, 逐步实施退耕还林, 加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
14	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	生活面源污染	土门村二级保护区生活面源污染、家庭分散式养殖	生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用	2019-12-31		已完成	是	100%
15	郑州市	新密市	李湾水库	县级	一级	其他问题	一级保护区围栏围网缺失	规范设置防护隔离设施	2019-12-31		防护隔离设施已建成	是	100%
16	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	生活面源污染	月台村二级保护区集中居民区生活垃圾、污水处置规范	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
17	郑州市	新密市	李湾水库	县级	一级	生活面源污染	闫沟村一级保护区内生活污水、垃圾处置不规范	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
18	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	农业面源污染	寨脖村二级保护区内农业种植	倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
19	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	农业面源污染	闫沟村二级保护区农业种植	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥农药等非点源污染, 逐步实施退耕还林, 加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%
20	郑州市	新密市	李湾水库	县级	一级	生活面源污染	月台村生活垃圾、生活污水处置不规范	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
21	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	生活面源污染	生活污水未收集处理外运	生活污水收集处理	2019-12-30		已完成	是	100%
22	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	农业面源污染	果树种植, 林间有房屋建筑	倡导科学绿色种植, 严格控制化肥、农药等非点源污染	2019-10-30		已完成	是	100%
23	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	一处院子, 有2层的楼房, 和一层的平房, 砖混, 未见有生产加工迹象	拆除或关闭	2019-10-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
24	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	一处门窗加工点，有旱厕一个	取缔门窗加工点，拆除旱厕	2019-06-30		加工点已取缔，旱厕已拆除	是	100%
25	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	农业面源污染	养殖场	拆除或关闭	2019-06-30		养殖场已拆除	是	100%
26	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	砖混房屋一座	拆除或关闭	2019-10-30		已完成	是	100%
27	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	农业面源污染	周家湾养猪场	拆除或关闭	2019-10-30		已完成	是	100%
28	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	农机合作社的 建筑	拆除或关闭	2019-10-30		已拆除	是	100%
29	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	家具加工厂	拆除或关闭	2019-10-31		已拆除	是	100%
30	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	农业面源污染	5处农业（苗木）种植，三处林内有房屋建筑	倡导科学绿色种植，严格控制化肥、农药等非点源污染	2019-10-31		已完成	是	100%
31	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	房屋一座，院内有生产设备 及原料，屋内放置农具等物品	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
32	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	农业面源污染	郝家岗养殖场	拆除或关闭	2019-09-30		已完成	是	100%
33	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	其他问题	石像加工点	拆除或关闭	2019-06-30		生产设备已经拆除	是	100%
34	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	其他问题	郑新路东侧商登 高速南侧畜禽粪 便堆场一处	清理	2019-05-30		已完成	是	100%
35	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	隔离网破损	修复破损隔离网	2019-06-30		破损隔离网已修复	是	100%
36	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	农业面源污染	郝家岗养猪、 鸡场	拆除或关闭	2019-09-30		饲喂设施已拆除，活体清理完毕	是	100%
37	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	其他问题	小型地砖加工点	拆除或关闭	2019-10-30		已完成	是	100%
38	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	其他问题	楼板加工点，有 物料堆放	拆除或关闭	2019-10-31		已完成	是	100%
39	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	2处鱼塘	取缔	2019-09-30		投喂设施已拆除，增氧设施拆除	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
40	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	旅游餐饮	废弃农家乐建筑垃圾	按要求完成农家乐等餐饮娱乐项目取缔及日常管理工作	2019-10-30		已完成	是	100%
41	郑州市	登封市	券门水库	县级	一级	农业面源污染	东白坪村耕地50亩，沙锅窑村耕地30亩，二岚沟村耕地5亩	加大水域岸线绿化率，实施退耕还林	2019-12-31		已完成	是	100%
42	郑州市	登封市	券门水库	县级	二级	生活面源污染	白坪街1000人、东白坪1300人、沙锅窑500人、二岚沟750人、寨西50人、寨东100人、西白坪1500人垃圾污水处理不规范	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		白坪乡中心社区污水处理厂已调试运行，中水收集池已建设完成。镇区和中心社区生活污水已接入污水处理厂处理，处理后中水用于镇区洒水降尘和道路植被绿化，保护区内涉及村庄生活垃圾已全部实现集中收集处理	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
43	郑州市	登封市	券门水库	县级	二级	农业面源污染	东白坪村耕地 500 亩，沙锅窑村耕地 600 亩，二岗沟村耕地 500 亩，煤窑沟村耕地 600 亩，西白坪村耕地 300 亩，寨东村耕地 100 亩，寨西村耕地 150 亩	倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积	2019-12-31		已完成	是	100%
44	郑州市	登封市	券门水库	县级	一级	农业面源污染	东白坪村日光温室 6 座，长 75 米，宽 9 米，高 4.2 米	倡导科学绿色种植，严格控制化肥农药等非点源污染，逐步实施退耕还林，加大绿化面积	2019-12-31		加强对日光温室大棚内种植物的日常监测，严禁使用农药，倡导种植有机作物和使用有机肥	是	100%
45	郑州市	登封市	纸坊水库	县级	二级	生活面源污染	在唐庄镇三官庙村有个别居民户在水源地红线内	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
46	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农家特色烧菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
47	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	嵩惠园土菜城污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
48	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	乡村食府住宿污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
49	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	新农村饭店住宿污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
50	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	高山天福酒店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
51	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农家特色风味污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
52	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	综合超市住宿污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
53	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	禅苑居饭店住宿污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31	现更名为鑫源农学院	已完成	是	100%
54	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	淳朴农家烧菜馆污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
55	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	天已大酒楼污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
56	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	商务农家乐宾馆污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
57	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	林红私房土菜城污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
58	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农家香土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
59	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	少林假日酒店污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
60	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	鑫达土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
61	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农庄苑污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31	现更名为居佳联合酒店	已完成	是	100%
62	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	汉庭快捷酒店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
63	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	永泰寺素斋馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
64	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	清真饭店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
65	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	少林食府土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
66	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	高山食府土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
67	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	隆达天然烧菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
68	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农家土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
69	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	阳光酒店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
70	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	少室生态酒店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
71	郑州市	登封市	少林水库	县级	一级	旅游餐饮	登封市虚境民宿露营地在一级保护区内	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
72	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	食味轩烧菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
73	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	嵩岳商务大酒店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
74	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	高山土菜城污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
75	郑州市	登封市	少林水库	县级	一级	生活面源污染	郭店村 1120 口人，污水流入村下水道排入水库，岸边有生活垃圾倾倒	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
76	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农家特色土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
77	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	绿色土菜城住宿污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
78	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	沱林快捷酒店污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
79	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	裕林酒楼污水排入水库	污水集中收集处置，禁止排放库区	2019-12-31	现更名为六合酒楼	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
80	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	壹号农家院污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
81	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	河南烩面公平饭店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
82	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	中原饭店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
83	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	顺风农家土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31	现更名为李家特色土菜馆	已完成	是	100%
84	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	中原农家乐污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
85	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	禅宗酒家污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31	现更名为子晋雷家	已完成	是	100%
86	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	天然居酒店污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
87	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	牧羊女土菜馆污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
88	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	旅游餐饮	农家面食城金鸿福污水排入水库	污水集中收集处置, 禁止排放库区	2019-12-31		已完成	是	100%
89	郑州市	登封市	少林水库	县级	一级	其他问题	登封市圆峰文武学校在少林水库一级范围内	搬迁或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
90	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	生活面源污染	三航工程新材料研究所	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
91	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	生活面源污染	五处民宅	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
92	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	旅游餐饮	宣化镇田园农家乐	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
93	郑州市	登封市	白沙水库	县级	一级	旅游餐饮	该区域共有3家, 分别为老柴坊鱼庄, 不动产培训基地, 水文水资源局	拆除或关闭老柴坊鱼庄和不动产培训基地, 水文水资源局生活污水垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
94	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	旅游餐饮	三处农家乐	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
95	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	生活面源污染	登封禹中水利工程有限公司白沙渔场（登封市白沙水产公司）	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
96	郑州市	登封市	白沙水库	县级	一级	旅游餐饮	文惠山庄餐饮、住宿、度假、拓展训练、度假、游玩等设施	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
97	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	生活面源污染	该区域属于居民区，共有六户居民	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
98	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	旅游餐饮	存在一废弃酒店	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
99	郑州市	登封市	白沙水库	县级	二级	生活面源污染	四处民宅	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名	水源地类别	保护地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
100	平顶山市	宝丰县	龙兴寺水库	县级	一级	工业企业	天瑞集团汝州水泥有限公司所属纸房山石灰岩项目部分矿区位于宝丰县集中式饮用水源龙兴寺水库一、二保护区	拆除或关闭	2019-11-30		宝丰县人民政府已下达关闭通知，并基本停产到位。目前天瑞集团就关闭问题向平顶山市人民政府申请行政复议，尚未有行政复议结果	是	100%
101	平顶山市	宝丰县	龙兴寺水库	县级	二级	农业面源污染	宝丰县集中式饮用水源龙兴寺水库二级保护区内排查发现回龙庙村有一蛋鸡孵化场	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
102	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	金水湖观光旅游围网养殖大约10亩（约6667㎡）	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
103	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	后斗沟村西水面围网大约3亩（约2000㎡）	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
104	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	田岗村西南水面围网大约 15 亩 (约 10000 m ²)	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
105	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	郭庄西恒产南侧 500 米水面围网大约 2 亩 (约 1333 m ²)	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
106	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	谢古洞村西水面围网大约 2 亩 (约 1333 m ²)	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
107	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	郭庄西河南恒产农业开发有限公司水面有围网大约 5 亩 (约 3333 m ²)	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
108	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	农业面源污染	牛庄村北水面围网大约 3 亩 (约 2000 m ²)	拆除或关闭	2019-11-30		已完成	是	100%
109	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	二级	农业面源污染	肖湾桥北鱼塘陆地有鱼塘大约 6 亩左右 (约 4000 m ²)	取缔	2019-11-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
110	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	黑龙洞沟村，九盛渔庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，集中处理	拆除或关闭	2019—12—31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已取缔到位	是	100%
111	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	小平村，湖畔人家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019—12—31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已取缔到位	是	100%
112	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，农家院农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019—12—31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已取缔到位	是	100%
113	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，平湖客栈农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐污垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019—12—31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
114	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	北岩村，平湖山庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
115	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	黑龙洞沟村，刘家铁锅鱼农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
116	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	黑龙洞沟村，聚福渔庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
117	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，怡然居农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
118	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	圣子沟村，盛鑫家园农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
119	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	黑龙洞沟村，平湖渔庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
120	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，泓兴农院农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
121	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	北湾村，盘水山庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
122	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	圣子沟村, 张旦农家乐, 污水排入沉淀池, 定期清运, 餐厨垃圾, 集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销, 牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
123	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村, 长府香阁农家乐, 污水排入沉淀池, 定期清运, 餐厨垃圾, 集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销, 牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
124	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村, 平湖雅居农家乐, 污水排入沉淀池, 定期清运, 餐厨垃圾, 集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销, 牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
125	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	北岩村, 雁平人家农家乐, 污水排入沉淀池, 定期清运, 餐厨垃圾, 集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销, 牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
126	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	五龙洞沟村，平湖居缘庄农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
127	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	圣子沟村，喜洋洋农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
128	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，西湖农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
129	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，湖边农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
130	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	黑龙洞沟，平湖渔农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
131	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，山水农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
132	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，浓香院农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
133	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	西乡坪村，欣源农家农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名	水源地类别	保护地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
134	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	旅游餐饮	黑龙洞沟村，刘家菜园农家乐，污水排入沉淀池，定期清运，餐厨垃圾，集中处理	拆除或关闭	2019-12-31		餐饮业等行业相关证照已注销，牌匾已拆除。农家乐已关闭到位	是	100%
135	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	生活面源污染	黑龙洞沟村，人口105人，村庄生活垃圾未完全收集，生活污水采取分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，污水定期清运，污水不外排	是	100%
136	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	生活面源污染	西乡坪村，人口310人，村庄生活垃圾未完全收集处理。生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，污水定期清运，污水不外排	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
137	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	生活面源污染	北岩村，人口204人，村庄生活垃圾未全部收集处理。生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%
138	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	生活面源污染	圣子沟村，人口195人，村庄生活垃圾未全部收集。生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
139	安阳市	林州市	南谷洞水库	县级	二级	生活面源污染	北湾村，人口96人，村庄生活垃圾未全部收集，生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%
140	安阳市	林州市	弓上水库	县级	二级	生活面源污染	漏底村，人口90人，农村生活垃圾未全部收集。生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
141	安阳市	林州市	弓上水库	县级	二级	生活面源污染	北湾村，人口190人，村庄生活污水垃圾未全部收集处理。生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%
142	安阳市	林州市	弓上水库	县级	二级	生活面源污染	嘴上村，人口180人，农村生活污水垃圾未全部收集处理。生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
143	安阳市	林州市	弓上水库	县级	二级	生活面源污染	东埝村，人口90人，农村生活垃圾未全部收集，生活污水采用分散式处理	生活污水、垃圾收集处理	2019-12-31		村庄生活垃圾由全市垃圾乡镇垃圾处理公司龙澄公司统一收集处理。每户农家都建有沉淀池，定期清运，污水不外排	是	100%
144	安阳市	林州市	弓上水库	县级	二级	交通穿越	S327省道穿越二级保护区，部分路段未建设导流槽、应急池等应急设施	完善二级保护区内防撞栏、导流槽、应急池等设施	2019-12-31		已按要求完成二级保护区应急池、导流槽建设任务	是	100%
145	安阳市	林州市	弓上水库	县级	一级	交通穿越	省道302防撞护栏不完善	建立防撞护栏、应急导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
146	新乡市	长垣县	黄河周营	县级	二级	生活面源污染	黄河大堤道班在二级保护区	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		保护区调整报告已上报省政府；道班办公区设置3个垃圾箱收集垃圾，统一收集后转运到垃圾处理后统一清运	是	100%
147	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	溪湾人家生活污水未集中收集处理	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已关闭	是	100%
148	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	生活面源污染	李沿沟村生活污水未集中收集处理	生活污水收集处置	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
149	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	生活面源污染	羊湾村生活污水未集中收集处理	生活污水收集处置	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
150	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	生活面源污染	龙卧村生活污水未集中收集处理	生活污水收集处置	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
151	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	娟子快餐店生活污水未集中处理	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
152	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	龙卧农家菜馆生活污水未集中收集	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
153	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	生活面源污染	东沟村生活污水未集中处理	生活污水收集处置	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
154	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	农家院饭馆生活污水未集中处理	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
155	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村远征农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
156	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村阳光农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
157	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村棋盘山度假村，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
158	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村李金喜养羊场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
159	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	塔岗村张新峰养猪场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
160	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村醉源山居，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
161	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	生活面源污染	塔岗村生活污水未集中处理	生活污水收集处置	2019-06-30	备用水源；该村涉及一级、二级保护区	已完成	是	100%
162	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村白云边小亮农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
163	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村王奉成养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
164	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	园宾农家院生活污水未集中处理	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已关闭	是	100%
165	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村张桂生养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
166	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村冯秋喜养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
167	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	农家庄园生活污水未集中处理	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
168	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	生活面源污染	小店河村生活污水未集中收集处理	生活污水收集处置	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
169	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村海心农家饭店，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
170	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村东沟度假村, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
171	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村军伟农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
172	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村梅缘四季农家饭庄, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
173	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村农家风味特色菜, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
174	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村生军家菜馆, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
175	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村青年洞小文超市农家菜馆, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名	水源地类别	保护地类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
176	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村伍喜农家饭馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
177	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村小文农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
178	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村青年洞农家院菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
179	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村佳香农家院，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
180	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	交通穿越	S226省道（无管制措施）	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名	水源地类别	保护地类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
181	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村太行人家农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
182	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村棋盘山农家菜馆，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
183	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	李沿沟村河印农家风味，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
184	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	交通穿越	S226省道（无管制措施）	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
185	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	塔岗村张裕生养猪场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
186	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村魏金山养羊场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
187	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村刘营山养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
188	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村刘颖慧养羊场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
189	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村李金华养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
190	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村冯光清养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
191	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	南岭村养鸡场（规模以下）	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
192	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村卧龙山庄，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%
193	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村山水人家，污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019—12—31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
194	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村小新农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
195	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	塔岗村港口饭店, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
196	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村小雨农家菜馆, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
197	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村根生农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
198	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村崎峪山庄, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
199	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村灵龙农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
200	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村小辉崎峪饭店, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
201	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村小成农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
202	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村塔岗湖阳光大酒店, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
203	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	东沟村毛根农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
204	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	塔岗村连心客栈, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
205	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	塔岗农家院, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
206	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	塔岗长虹农家饭店, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
207	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	南岭村黑龙潭餐饮, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
208	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村苍峪山庄, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
209	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村毛文勇养羊场(规模以下)	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
210	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	旅游餐饮	羊湾村小广农家菜馆, 污水和生活垃圾未集中处理	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
211	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村李毛根养猪场(规模以下)	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
212	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	一级	农业面源污染	东沟村冯广清养羊场(规模以下)	拆除或关闭	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
213	焦作市	博爱县	丹河	县级	二级	交通穿越	X034 县道穿越二级保护区, 未建设导流槽、应急池等应急设施	建设导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
214	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	交通穿越	X034 县道穿越一级保护区，未建设导流槽、应急池等应急设施	建设导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31		已完成	是	100%
215	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	其他问题	一级保护区取水口周边未设置隔离防护	设置隔离防护	2019-12-31		已完成	是	100%
216	焦作市	博爱县	丹河	县级	二级	生活面源污染	沁阳市常平乡后寨火车站，有30人生活污水及垃圾存在随意排放现象	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		污水收集处置设施已建成，垃圾已委托公司统一集中收集处理	是	100%
217	焦作市	博爱县	丹河	县级	二级	生活面源污染	沁阳市常平乡后寨村10多户村民，生活污水及垃圾存在随意排放现象	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		污水收集处置设施已建成，垃圾已委托公司统一集中收集处理	是	100%
218	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	旅游餐饮	沁阳市常平乡杨庄河新村有一家农家院，有生活污水和垃圾排放	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
219	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	工业企业	杨庄河村附近有一家小型水力发电站	拆除或关闭	2019-06-30		已由水利专家出具保留该水电站的评估报告	是	100%
220	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	工业企业	沁阳市常平乡杨庄河新村区域内沁阳市世纪合成纤维有限公司	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%
221	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	生活面源污染	沁阳市常平乡杨庄河新村有30多户的村民，生活污水及垃圾存在随意排放现象	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		污水收集处置设施已建成，垃圾已委托公司统一集中收集处理	是	100%
222	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	农业面源污染	王国强鱼塘	取缔	2019-10-31		已完成	是	100%
223	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	交通穿越	禹州市 S231 省道（无应急设施）	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池	2019-12-31		已建立防撞护栏、事故导流槽、应急池	是	100%
224	许昌市	禹州市	颍河	县级	二级	农业面源污染	禹州市火龙镇龙东无名养牛场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31		已拆除养殖设施	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
225	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	农业面源污染	禹州市朱阁镇小冀庄村无名养殖场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31		已拆除养殖设施	是	100%
226	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	农业面源污染	田海山鱼塘	取缔	2019-10-31		已完成	是	100%
227	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	农业面源污染	禹州市朱阁镇大陈村无名养殖场（规模以下）	拆除或关闭	2019-12-31		已拆除养殖设施	是	100%
228	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	交通穿越	禹州毛石线（无应急设施）	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31		已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池	是	100%
229	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	农业面源污染	钟红圈鱼塘	取缔	2019-10-31		已完成	是	100%
230	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	农业面源污染	张舜鱼塘	取缔	2019-10-31		已完成	是	100%
231	三门峡市	渑池县	黄河槐扒	县级	一级	旅游餐饮	西段村水库一级保护区内有一生态园，污水直排入水库	拆除或关闭	2019-06-30		生态园大玻璃已拆除完毕，排污口已封闭	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
232	三门峡市	渑池县	黄河槐扒	县级	一级	交通穿越	渑白公路在西段村水库北侧穿越，距坝体前取水口100米未建立管制措施，未建设导流槽和应急池	建立防撞护栏、应急导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线	2019-12-31		导流槽、防渗池主体已全部完工，危化品运输车辆绕行警示牌、防抛网已安装	是	100%
233	三门峡市	渑池县	黄河槐扒	县级	二级	工业企业	中铝矿业有限公司渑池分公司贯沟采区位于西段村水库尾部汇流区	截污	2019-12-31		已完成	是	100%
234	三门峡市	渑池县	宋村水库	县级	一级	工业企业	渑池县陈村乡振兴砖厂整体位于一级保护区内，办公楼生活污水未经处理直接排入库区	拆除或关闭	2019-06-30	该水源地位已申请取消，待省政府批复	办公楼污水管道已拆除，砖机皮带已拆除，砖厂已停产	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
235	三门峡市	渑池县	裴窑水库	县级	一级	其他问题	幸福农庄多套房屋建在一级保护区内，作为公司办公用房，在二级保护区内建设两个鱼塘，养鱼废水直接排入库区	拆除或关闭	2019-06-30		幸福农庄一级保护区内房屋、浮桥已拆除。鱼塘已关闭	是	100%
236	三门峡市	渑池县	裴窑水库	县级	二级	其他问题	二级保护区礼庄寨村寨沟组有一养殖场废水排入自然沟，生活垃圾倾倒入自然沟；礼庄寨沟坡组一养殖场废水管道通入一自然沟内	按照农村环境综合整治要求，对生活垃圾全部收集；养殖场均属于规模以下，对养殖场的养殖废物进行综合利用，建设沉淀池，实行干湿分离，使粪便发酵后做为肥料，废水不得直接排放	2019-06-30		生活垃圾已全部清理，在自然沟边建防护网，并在村里配备垃圾箱。养殖场废水已收集在化粪池内不再外排。农业综合利用，排污口已经拆除	是	100%
237	三门峡市	卢氏县	双庙水库	县级	一级	农业面源污染	保护区内有农业种植约300平方米	依照整治要求，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出	2019-06-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
238	三门峡市	卢氏县	双庙水库	县级	二级	旅游餐饮	紧邻二级保护区有一农家乐（暂未营业），污水有可能排入河内，有垃圾入河	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%
239	三门峡市	卢氏县	沙河涧北	县级	一级	其他问题	保护区内存在生活垃圾堆放点	开展保护区范围内及周边环境整治工作，清理生活垃圾及其他废弃物	2019-06-30		已完成	是	100%
240	三门峡市	卢氏县	沙河涧北	县级	二级	其他问题	保护区内存在生活垃圾堆放点	开展保护区范围内及周边环境整治工作，清理生活垃圾及其他废弃物	2019-06-30		已完成	是	100%
241	三门峡市	卢氏县	水峪河磨上	县级	一级	交通穿越	省道322位于一级保护区沿线，仍有危险化学品运输车辆通行，绕行禁行未有效执行	组织制定完善危险品运输车辆绕行禁行方案，实施绕行禁行，修建事故导流槽、应急事故池	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
242	三门峡市	卢氏县	水峪河磨上	县级	一级	其他问题	保护区河道有一厕所	拆除或关闭	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
243	三门峡市	卢氏县	水峪河磨上	县级	二级	交通穿越	省道 S322 穿过该二级保护区	建立防撞防护、事故导流槽、应急池等应急设施，限定行驶路线	2019-12-31	备用水源	已完成	是	100%
244	三门峡市	卢氏县	水峪河磨上	县级	一级	生活面源污染	文峪河上游一级保护区范围内文峪乡干沟村沿河两个居民组 47 户生活污水和垃圾未统一收集处置	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30	备用水源	已完成	是	100%
245	三门峡市	义马市	常窑水库	县级	二级	生活面源污染	二级保护区杜坑村垃圾随意倾倒	垃圾收集处置	2019-05-08		垃圾已收集，并无无害化处理	是	100%
246	三门峡市	义马市	常窑水库	县级	二级	其他问题	河南省新大牧业人工授精研究推广中心	加强监管，做到不渗漏、不外排、不污染当地环境；做到资源化循环利用	2019-05-10		场区建设专用的管道和收集井，定期用沼液车辆转运到河南国珍生态农业有限公司用于返田施肥，做到资源化利用；现场的环保管理安排专人负责	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
247	三门峡市	城乡一体化示范区	沟水坡水库	县级	二级	生活面源污染	310国道南移6分部中建七局好阳河大桥工程部分生活污水、污水未收集处理，随意排放	生活污水、垃圾收集处置	2019-04-30		垃圾已清运，污水收集池已建设完成	是	100%
248	三门峡市	城乡一体化示范区	沟水坡水库	县级	二级	排污口	崤龙水电站有排污口	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%
249	三门峡市	城乡一体化示范区	沟水坡水库	县级	二级	生活面源污染	二级保护区内有村庄污水，垃圾未统一收集处理	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		已完成	是	100%
250	南阳市	西峡县	灌河石门	县级	一级	其他问题	保护区标识牌、隔离防护措施不完善	规范设置标识标志和隔离防护设施	2019-06-30		标识标志牌、隔离围网已完善	是	100%
251	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	其他问题	库区内违法违规建筑坝中坝(一)	拆除	2019-08-31		已完成	是	100%
252	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	其他问题	库区内违法违规建筑坝中坝(二)	拆除	2019-08-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
253	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	宋湾饭店无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
254	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	友谊饭店无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
255	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	如意饭店无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
256	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	刘家饭店无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
257	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	龙泉山庄无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
258	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	鲜鱼饭店无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
259	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	赵春生饭店无生活污水处理设施,垃圾未收集处理	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
260	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	工业企业	全家岭村钙粉厂未拆除到位	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
261	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	工业企业	石材加工群设备露天切割,生产过程中粉尘直接排放,石材及废弃边角料乱堆乱放	拆除或关闭	2019-08-31		已关闭	是	100%
262	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	生活面源污染	二龙乡小学生生活污水及垃圾处置不到位	生活污水、垃圾收集处置	2019-08-31		已完成	是	100%
263	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	其他问题	库区内违法违规建筑坝中坝(三)	拆除	2019-08-31		已拆除	是	100%
264	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	其他问题	库区岸边有遗留采砂船	清理	2019-08-31		已完成	是	100%
265	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	旅游餐饮	小渔村饭店已关停建筑物未拆除	拆除或关闭	2019-08-31		已拆除	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
266	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	工业企业	灶谷庙村钙粉厂	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
267	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	工业企业	全家岭村钙粉厂	拆除或关闭	2019-08-31	长期停产	已完成	是	100%
268	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	工业企业	赵湾村石材加工厂无配套污水处理设备	拆除或关闭	2019-08-31		已完成	是	100%
269	南阳市	桐柏县	银盘河水库	县级	二级	其他问题	二级保护区内无名石子堆场	清理	2019-10-30		已完成	是	100%
270	南阳市	桐柏县	银盘河水库	县级	二级	工业企业	桐柏县森林矿业有限公司开采加工石子	拆除或关闭	2019-10-30		已完成	是	100%
271	南阳市	桐柏县	银盘河水库	县级	一级	旅游餐饮	桐柏县银盘湖生态园	拆除或关闭	2019-10-31		已完成	是	100%
272	南阳市	桐柏县	银盘河水库	县级	一级	生活面源污染	一级保护区内有原住居民	生活污水、垃圾收集处置	2019-10-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
273	南阳市	邓州市	张沟水库	县级	二级	旅游餐饮	<p>驰诚驾校工业园学员宾馆项目，位于邓州市高集镇驰诚驾校院内，该项目建筑面积约18000平方米，目前两栋主体楼已完工，正在进行装修（在建两栋主楼）</p>	拆除或关闭	2019—6—30		已完成	是	100%
274	南阳市	邓州市	张沟水库	县级	二级	生活面源污染	<p>邓州市高集一中位于高集镇李岗村，该校食堂位于学校的西北边角，部分餐厨废水未经处理直接排入校区北边临时坑塘内</p>	污水收集处置	2019—6—30		已完成	是	100%
275	南阳市	邓州市	张沟水库	县级	一级	生活面源污染	<p>张沟水库干渠沿线一级保护区内有原住民</p>	生活污水、垃圾收集处置	2019—6—30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
276	信阳市	罗山县	小龙山水库	县级	一级	交通穿越	沪陕高速罗山段从小龙山水库上方穿越	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施	2019-12-01		防撞护栏，事故导流槽，应急池已建设完毕	是	100%
277	信阳市	罗山县	小龙山水库	县级	一级	生活面源污染	小龙山水库旁居民点，有居民36户居住人口约180人	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		已完成	是	100%
278	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	生活面源污染	孙围孜村周坳村民组1户11人	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		建立防雨化粪池，资源化利用；设置垃圾桶，生活垃圾定期进行清运	是	100%
279	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	其他问题	茶叶加工，共有7名工人	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
280	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	交通穿越	一级饮用水源保护区内有213省道穿越	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31		已完成	是	100%
281	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	其他问题	废弃仓库	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
282	信阳市	光山县	泼河水库	县级	二级	生活面源污染	苏锡林家庭餐馆	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
283	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	生活面源污染	孙围孜村五里墩村民组 13 户 75 人	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-01		已完成	是	100%
284	信阳市	光山县	泼河水库	县级	二级	工业企业	混凝土搅拌站，共有 11 名工人	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
285	信阳市	光山县	泼河水库	县级	二级	农业面源污染	朱和逢非规模化养猪场，目前有 70 头猪	养殖废弃物资源化利用，不外排	2019-12-30		已完成	是	100%
286	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	其他问题	7 个废弃油罐	清除	2019-06-30		已完成	是	100%
287	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	生活面源污染	泼河水库管理局工程管理用房（夜晚一人住居巡逻）	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		建立防雨化粪池，资源化利用；设置垃圾桶，生活垃圾定期进行清运	是	100%
288	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	其他问题	木材收购点	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
289	信阳市	光山县	泼河水库	县级	一级	其他问题	铝合金门窗加工, 共有 2 名工人	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
290	信阳市	光山县	泼河水库	县级	二级	交通穿越	二级饮用水源保护区内有 213 省道穿越	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31		已完成	是	100%
291	信阳市	新县	香山水库	县级	一级	排污口	一级保护区内有旅游码头及船只	拆除或关闭	2019-02-28		已完成	是	100%
292	信阳市	新县	香山水库	县级	一级	旅游餐饮	新县香山湖培训中心位于一级保护区	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%
293	信阳市	新县	香山水库	县级	一级	其他问题	保护区内防护栏损坏	规范设置防护隔离设施	2019-04-30		已完成	是	100%
294	信阳市	新县	香山水库	县级	二级	生活面源污染	邱湾村 31 户原居民位于二级保护区	生活污水、垃圾收集处置	2019-06-30		已完成	是	100%
295	信阳市	新县	香山水库	县级	一级	其他问题	水库门口有旅游售票设施, 游人可进入大坝旅游	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
296	信阳市	新县	香山水库	县级	一级	生活面源污染	方思娥家庭内从事餐饮服务	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%
297	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	二级	农业面源污染	二级保护区内有网箱养殖户 134 户, 合计 7067 个网箱	采取有效措施防止污染水体	2019-12-31		已完成	是	100%
298	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	一级	生活面源污染	一级保护区有居民 17 户 60 人左右	有搬迁意愿的搬迁, 其他的生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已全部搬迁拆除完成	是	100%
299	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	二级	生活面源污染	二级保护区内有居民 32 户 约 110 人	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已在对二级保护区内生活污水、生活垃圾进行收集处理	是	100%
300	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	一级	排污口	历史遗留码头	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
301	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	一级	旅游餐饮	游船停泊在一级保护区内	清理迁走	2019-12-31		已完成	是	100%
302	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	一级	其他问题	隔离防护设施不完善	规范设置隔离防护设施	2019-06-30		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
303	信阳市	商城县	鲢鱼山水库	县级	二级	旅游餐饮	临波苑、鸟岛排挡、吴瑾排挡、环宇山庄、东易水上旅游公司、聚源居农家院等六家餐饮业位于二级保护区	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
304	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	二级	生活面源污染	徐咀村附近约有居民400人所产生的生活污水由排污口直接排入史河	污水收集处置，禁止外排	2019-12-30		已完成	是	100%
305	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	一级	其他问题	一级保护区内隔离防护设施不完善	规范设置隔离防护设施	2019-06-30		已完成	是	100%
306	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	一级	交通穿越	312国道（史河二桥）交通穿越	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施，树立安全警示标识	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
307	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	二级	工业企业	二级保护区内部分工业企业未整改到位	拆除或关闭	2019-06-30		已完成	是	100%
308	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	一级	其他问题	保护区标识设置不健全、不规范	规范设置标识标志	2019-06-30		已完成	是	100%
309	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	一级	生活面源污染	徐咀村约有 50 户居民产生的生活污水直接排入史河河滩	污水收集处置，禁止外排	2019-12-01		已完成	是	100%
310	信阳市	潢川县	寨河及杨围孜灌渠、引水渠	县级	一级	其他问题	牛岗村赵店村民组，寨河及杨围孜灌渠段两侧有四个排污口，其中有三个混合排污口，一个生活排污口，污水直排至灌渠内	拆除或关闭	2019-12-31		现场发现该排污口为农田灌溉渠与村民雨季泄洪使用，水渠管道已经封闭	是	100%
311	信阳市	潢川县	邬桥水库	县级	一级	其他问题	水源地保护区未建设隔离防护设施、无标识牌、警示牌	完善隔离防护设施、标识牌、警示牌	2019-12-31		已完善隔离防护网、标识、标志警示牌	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
312	信阳市	潢川县	郟桥水库	县级	二级	旅游餐饮	饭店距离郟桥水库约 1500 米左右，紧邻灌溉沟渠，两半截农家乐，饭店旁边有一处养鱼塘，生活污水直接排入鱼塘内	拆除或关闭	2019-12-31		农家乐已关闭，鱼塘投料机进行拆除，已实现生态养殖	是	100%
313	信阳市	潢川县	郟桥水库	县级	二级	其他问题	距离郟桥水库约 200 米左右，盛世华易餐饮服务中心，院内有三个鱼塘，有部分散养家禽	拆除或关闭	2019-12-31		农家乐已关闭，鱼塘投料机进行拆除，鱼塘养殖废水作为农田、树木灌溉用水，散养家禽已经停养	是	100%
314	驻马店市	确山县	薄山水库	县级	二级	旅游餐饮	刘湾寨餐饮，已经废弃，无人看守，现已关闭	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
315	驻马店市	确山县	薄山水库	县级	一级	其他问题	水上运动学校，1994 年建设，1996 年投入使用。现已关闭，停止训练	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
316	驻马店市	确山县	薄山水库	县级	一级	旅游餐饮	薄山湖度假村, 1996年建设, 2001年停止营业	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
317	驻马店市	确山县	薄山水库	县级	二级	旅游餐饮	竹林农家饭店, 2000年建设, 2018年5月注销工商营业执照	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
318	驻马店市	确山县	薄山水库	县级	二级	旅游餐饮	大红船餐饮, 1995年建设, 2018年5月已注销工商营业执照	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
319	驻马店市	确山县	薄山水库	县级	二级	旅游餐饮	鱼瑶度假村, 1995年建设, 2004年扩建, 已于2018年5月停止营业	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
320	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源污染	高邑乡两半截庄建党山庄平房3间	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
321	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源污染	码头南瓦房分散居民区	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
322	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源污染	码头南崇学山庄东瓦房小院3处	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
323	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	其他问题	码头南公厕	粪污收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
324	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	其他问题	桐山乡彭庄老鸱山废弃猪舍	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
325	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源污染	码头南养鱼用房, 7间住房	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
326	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	其他问题	东风大酒店南边公厕	粪污收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
327	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	取水口西侧门市部, 四间两层楼房	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
328	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	旅游餐饮	铜山湖水库后门 鸿源山庄饭店 餐饮	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
329	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源 污染	张斌别墅北一层 楼房房屋一间	生活污水、垃圾 收集处置	2019-12-31		经核实此房为 水库配电房， 不需要拆除或 关闭	是	100%
330	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源 污染	铜山乡上邵村委 下邵庄公厕、废 弃猪舍，房屋 三间	生活污水、垃圾 收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
331	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源 污染	铜山乡姚岗水库 内养鱼房简易房 3间	生活污水、垃圾 收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
332	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	其他问题	张斌别墅北公厕	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
333	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	旅游餐饮	码头南边一个停 业食堂	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
334	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源 污染	铜山乡上邵村委 下邵民房 11 间 分散居民区	生活污水、垃圾 收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
335	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源污染	水文站隔壁东坝头门市部简易房	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
336	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	住房3间，生活污水、垃圾收集处理不到位	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
337	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	水库副坝北南边简易房5间	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
338	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	其他问题	张斌别墅西公厕	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
339	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	其他问题	铜山乡安庄土鸡蒸面条门前厕所	粪污收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
340	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	其他问题	水库管理局北院内有废弃养猪设施，目前没有养殖活动	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
341	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	水库副坝平房3间	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
342	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	宋家场水库管理局北两层楼上下房屋10间	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		无人居住，不排放污染物	是	100%
343	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	张斌别墅群隔壁，瓦房三座	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		无人居住，不排放污染物	是	100%
344	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	二级	生活面源污染	铜山乡孤山洼庄西平房5间，简易房2间	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
345	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	水库家属院前瓦房及集中居民区住户	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
346	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	其他问题	宋家场水库管理局活鱼批发斜对面分散居民区公厕	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
347	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	生活面源污染	水库大坝西头湖边两层居民楼房	生活污水、垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
348	驻马店市	泌阳县	宋家场水库	县级	一级	交通穿越	一级保护区内坝头闸门维修道路与环湖路相通连，无应急设施	建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31		实施交通改造，迁出一级保护区，目前已完成	是	100%

河南省 2019 年 10 月份县级地表水型饮用水水源保护区 环境问题清理整治进展情况（清单外）统计表

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
1	郑州市	巩义市	坞罗水库	县级	一级	其他问题	未隔离防护设施；坞罗大桥桥头附近有建筑垃圾未清理	规范设置隔离防护措施，清理垃圾	2019-12-31		已完成	是	100%
2	郑州市	新密市	李湾水库	县级	二级	农业面源污染	存在一个数量约 1500 只的养鹅场	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
3	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	旅游餐饮	好友情樱桃园内 有餐饮项目	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
4	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	二级	工业企业	史桐新村旁有一面积约两万平方米水泥管生产点	拆除或关闭	2019-12-31		生产设施已拆除，物料已清空，车间已经查封	是	100%
5	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级	其他问题	商登高速与郑新快速通道交汇处立交桥下，水边有多处垂钓	禁止垂钓	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
6	郑州市	新郑市	望京楼水库	县级	一级、二级	其他问题	一级区内有 14 处房子，已清理腾空 6 处；二级区内有 4 个村庄、2 所学校、3 个非规模化养殖户和 5 家企业。	一级保护区内临时棚户房拆除，非原住民砖混房屋腾空贴封条。二级保护区村庄、学校生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用；企业拆除或关闭	2019-12-31		正在整治	否	80%
7	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	生活面源污染	雷家沟村污水处理设施未正常运行	建设污水处理一体化设施，完善人工湿地，污水处理后循环利用不外排	2019-12-31		污水处理一体化设备已安装完成	是	100%
8	郑州市	登封市	少林水库	县级	一级	农业面源污染	存在一个散养 20 只左右的鸡鸭养殖户	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
9	郑州市	登封市	少林水库	县级	一级	其他问题	未规范设置标识、标志及隔离防护设施，存在多处钓鱼、游玩等人为活动	规范设置标识、标志及隔离防护设施，禁止垂钓游玩等人为活动	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
10	郑州市	登封市	少林水库	县级	二级	生活面源污染	少林污水处理厂未正常运行，配套的人工湿地闲置未运行	对污水处理厂和人工湿地进行维修改造，确保正常运行	2019-12-31		污水处理厂已完成维修改造并正式投运，污水经处理达标后排入配套人工湿地	是	100%
11	郑州市	登封市	券门水库	县级	一级、二级	其他问题	未规范设置标识、标志及隔离防护设施	规范设置标识、标志及隔离防护设施	2019-12-31		已完成	是	100%
12	郑州市	登封市	券门水库	县级	一级	其他问题	防撞设施不完善，有多个导流口直接通向水库	规范完善防撞设施和导流槽	2019-12-31		已完成	是	100%
13	洛阳市	栾川县	龙潭沟	县级	二级	生活面源污染	观星村部分居民生活污水直排至小溪	污水收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
14	洛阳市	栾川县	龙潭沟	县级	二级	其他问题	蟠桃山风景区生活污水微动力处理设施产生的废水直排到保护区内小溪	将处理后的废水引到保护区外或回用	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
15	洛阳市	栾川县	龙潭沟	县级	二级	生活面源污染	观星村生活污水 处理设施处理废 水直排保护区内 小溪	将处理后的废水 引到保护区外或 回用	2019-12-31		排污口已封 堵，沿沟铺设 污水管网 14.7公里， 生活污水引到 保护区外污水 处理厂处理	是	100%
16	平顶山市	舞钢市	田岗水库	县级	一级	其他问题	未设置隔离防护 设施	规范设置隔离防 护设施	2019-12-31		已完成	是	100%
17	新乡市	长垣县	黄河周营	县级	一级	农业面源 污染	周营水厂厂区内 有圈养鸡鹅约 90只	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
18	新乡市	长垣县	黄河周营	县级	二级	工业企业	建有长垣县永泰 新型墙体材料 厂，烧制红砖， 大量煤粉露天 堆放	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
19	新乡市	长垣县	黄河周营	县级	一级	其他问题	隔离防护栏存在 破损，设置长度 不够，保护区内 有垂钓现象	规范设置隔离防 护措施，禁止 垂钓	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
20	新乡市	长垣县	黄河周营	县级	二级	工业企业	存在采砂场及若干废弃物	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
21	新乡市	卫辉市	塔岗水库	县级	二级	旅游餐饮	小店河村有欢乐谷童话小镇游乐场, 初步核查未办理环评手续, 有破坏植被行为, 影响水源涵养	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
22	焦作市	博爱县	丹河	县级	二级	旅游餐饮	杨庄河村发现一处正在建设的疑似旅游餐饮项目	停止建设	2019-12-31		已完成	是	100%
23	焦作市	博爱县	丹河	县级	一级	其他问题	引丹干渠黄岭段和西环岭段明渠, 未设置水源地保护区标识、标志及隔离防护设施	规范设置隔离防护设施, 设置标识标志	2019-12-31	经现场定位, 西黄岭一段明渠在矢量图红线外	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	保护地类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
24	许昌市	禹州市	颍河	县级	一级	其他问题	部分居民住宅在一级保护区内,但保护区标识设置太少,特别在人为活动密集区域内未设置隔离防护设施	设置明显标识,设置隔离防护设施	2019-12-31		已完成	是	100%
25	三门峡市	渑池县	刘郭水库	县级	一级	旅游餐饮	水库旁存在山水人家农家乐,旱厕污水直排,未经处理	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
26	三门峡市	渑池县	南庄水库	县级	一级	其他问题	无标识标志	规范设置标识标志	2019-12-31		已完成	是	100%
27	三门峡市	卢氏县	双庙水库	县级	一级	其他问题	部分防护网缺失,导致车辆人员进入,有垂钓现象	规范设置隔离防护设施,禁止垂钓	2019-12-31		已完成	是	100%
28	三门峡市	义马市	常窑水库	县级	二级	旅游餐饮	存在清风山风景区,景区存在一座寺庙,周末人员活动相对较多	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
29	三门峡市	义马市	常窑水库	县级	二级	生活面源污染	存在一村庄，存在小规模猪、羊养殖问题，养殖粪便露天堆放	生活污水、生活垃圾收集处理，养殖废弃物资源化利用	2019-12-31		已完成	是	100%
30	三门峡市	义马市	常窑水库	县级	二级	工业企业	存在一个木材加工厂，正在生产；加工厂往南约100米，有一厂房现场未发现相关人员	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
31	三门峡市	义马市	常窑水库	县级	二级	其他问题	存在300平方左右的养鱼塘，未见相关污染防治措施	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
32	三门峡市	城乡一体化示范区	沟水坡水库	县级	二级	公路	G59沟水坡一号大桥附近，高速穿越路段未见应急池，导流槽通过明渠暗管引流向水库方向。沟水坡一号大桥桥底其中一侧未安装导流管	建设事故导流槽、应急池等应急设施	2019-12-31	高速穿越二级保护区路段的导流槽从一号桥底穿过，最终流向水库方向	已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
33	三门峡市	城乡一体化示范区	沟水坡水库	县级	二级	农业面源污染	存在1家养殖场和1家养鸡场	养殖废弃物资源化利用	2019-12-31		已完成	是	100%
34	南阳市	西峡县	灌河石门	县级	一级、二级	旅游餐饮	存在旅游度假村，度假村部分在一级保护区，部分在二级保护区，并配套有游船码头，目前处于暂停营业状态	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
35	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	其它问题	堆放有大量碎石，为钙粉厂用料，被雨水冲刷会影响周边环境	清理	2019-12-31		已完成	是	100%
36	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	工业企业	存在大型石料加工场，现场有大量堆料	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
37	南阳市	镇平县	赵湾水库	县级	二级	其他问题	库区内有坝中坝正在建设中	拆除	2019-12-31		已完成	是	100%
38	南阳市	桐柏县	银盘河水库	县级	二级	工业企业	国有砂石公司料场仍在生产，未清理	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
39	南阳市	邓州市	张沟水库	县级	二级	生活面源污染	二级保护区沿线存在多处垃圾分散堆放点	垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
40	南阳市	邓州市	张沟水库	县级	一级	其他问题	水库周边多处垂钓，未有明显的隔离防护设施	禁止垂钓，设置隔离防护设施	2019-12-31		已完成	是	100%
41	信阳市	罗山县	小龙山水库	县级	一级	其他问题	存在一养殖鱼塘及一间简易平房。	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
42	信阳市	罗山县	石山口水库	县级	一级	其他问题	生活垃圾就近倾倒入于水库岸边，垃圾渗滤液未经收集处理渗入土壤	生活垃圾收集处置	2019-12-31		已完成	是	100%
43	信阳市	罗山县	石山口水库	县级	一级	排污口	蓄水管管理房边存在一排排污口，正在往水库排放污水	拆除或关闭	2019-12-31		该排污口排水实为设施回流水，加强设施监管力度	是	100%
44	信阳市	罗山县	石山口水库	县级	一级	其他问题	未按规定设置标识标志	规范设置标识标志	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
45	信阳市	罗山县	石山口水库	县级	一级	农业面源污染	存在2处农业产业观光园(包括农作物种植,鱼塘养殖,生态观光),人类活动较频繁	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
46	信阳市	光山县	泼河水库	县级	二级	生活面源污染	存在20余户居民,产生的生活污水未经处理直排库区(距库区水面仅20多米),生活垃圾未集中收集	生活污水、生活垃圾收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
47	信阳市	固始县	史河徐咀	县级	二级	其他问题	存在一处堆放已久的生活垃圾堆场,现场有一定存量且不久前刚堆倒的生活垃圾,堆放场地未采取三防措施	清理垃圾,并规范化处置	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
48	信阳市	潢川县	郟桥水库	县级	二级	其他问题	存在大量鱼塘养殖，鱼塘清废水经潜水泵排入水库，多数鱼塘备有投料机实施投饵养殖，鱼塘内水质感官较差，外排养殖废水影响饮用水质	采取措施防止污染水体，养殖废水禁止排入库区	2019-12-31		已完成	是	100%
49	信阳市	潢川县	郟桥水库	县级	二级	生活面源污染	存在大量居民点、餐饮场所、办公场所，产生的污水未进行集中收集处理，直排坑塘、沟渠，最终汇流进入一级保护区，影响饮用水源	污水收集处理	2019-12-31		已完成	是	100%
50	信阳市	潢川县	郟桥水库	县级	二级	其他问题	存在一处生活垃圾堆场，现场有大量生活垃圾，堆放场地未采取三防措施，现场异味浓烈，周边群众反应强烈，严重影响群众生产生活	清理垃圾，并规范化处置	2019-12-31		已完成	是	100%

序号	省辖市	所在地	水源地名称	水源地类别	水源地保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注	整治进展情况	是否完成整治	整治进度
51	信阳市	潢川县	寨河及杨围孜灌渠、引水渠	县级	一级	其他问题	距引水渠100米外东侧及西侧分别存在两处养猪场及两个养猪塘。引水渠西侧养猪场约1000多平方，建有污水处理设施；引水渠东侧规模小约100平方，未建污水处理设施	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%
52	信阳市	潢川县	寨河及杨围孜灌渠、引水渠	县级	一级	排污口	牛岗村赵店村沿引水渠向北500米处，有一排污口正在向引水渠排放黑臭水，渠中水体变黑，并漂游白色泡沫。距离此排污口间隔50及200米处各有一个排污口，现场无污水排入引水渠。	拆除或关闭	2019-12-31		已完成	是	100%